





ul. Stawickiego

Szkic połowy		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO.		szkic nr 1
	Data	Imię i Nazwisko wykonawcy / podpis	Woj. zachodniopomorskie	CHC X900 Leica TS02
Pomierzył	11.10.2021		m. Dziwnów	
Obliczył	11.10.2021		Obręb: 0002	
Sprawdził	11.10.2021		Dz.897, 264/6	

MAPA POGLĄDOWA

Lokalizacja gruntu do obciążenia- Dziwnów, część dz. nr 897

